



ESTADO FÍSICO	AULAS				CUBÍCULOS			
	ESTADO FÍSICO				ESTADO FÍSICO			
	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
ILUMINACIÓN	60	44	0	104	360	35	0	395
VENTILACIÓN	85	19	0	104	0	395	0	395
PINTURA DE MUROS	60	44	0	104	0	395	0	395
HERRERÍA	104	0	0	104	395	0	0	395
TECHOS	104	0	0	104	395	0	0	395
PISOS	104	0	0	104	395	0	0	395

GLOSARIO	MALO	REGULAR	BUENO
ILUMINACIÓN	Más del 60% de las lámparas y/o sus interruptores no funcionan	Entre el 60% y 90% de las lámparas y/o sus interruptores funcionan	Más del 90% de las lámparas y sus interruptores funcionan
VENTILACIÓN	El plantel no cuenta con sistema de aire acondicionado o se encuentra descompuesto	Existe circulación de aire por ventanas y/o ventiladores que funcionan adecuadamente	Existe sistema de aire acondicionado en operación
PINTURA DE MUROS	Los muros carecen de pintura o más del 70% se encuentra dañada	Entre el 70% y 80% de la pintura esta bien conservada	Más de 80% de la pintura se encuentra bien conservada y tiene apariencia aceptable
HERRERÍA	Más del 60% de los cancelos y puertas metálicas carecen de pintura y/o estan oxidadas	Entre el 60% y 80% de los cancelos y puertas metálicas estan pintadas	Más del 80% de los cancelos estan pintados y sin oxidación
TECHOS	Más del 60% no cuentan con recubrimientos de acabados y sin impermeabilización	Entre el 60% y 80% estan recubiertos y con impermeabilización adecuadamente	Más del 80% cuentan con recubrimientos e impermeabilización adecuados
PISOS	Más del 60% de los pisos no tienen recubrimiento o estos estan dañados	Entre el 60% y 80% de los recubrimientos estan conservados	Más del 80% de los recubrimientos de los pisos estan en óptimas condiciones de uso



ELABORÓ

Nombre: Valery Shantal Ortiz Pedrozo
 Responsable: Jefa Del Departamento De Recursos Materiales
 Correo-e: ecalvo@ipn.mx
 Telefono: 57296000 ext. 46212
 Firma: _____

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
 Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
 Correo-e: ecalvo@ipn.mx
 Telefono: 57296000 Ext. 62436
 Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: Gonzalo Trujillo Chávez
 Responsable: Director
 Correo-e: encbdireccion@ipn.mx
 Telefono: 57296000 ext. 46269
 Firma: _____

SELLO DE LA UNIDAD



ESTADO FÍSICO	LABORATORIOS				TALLERES			
	ESTADO FÍSICO				ESTADO FÍSICO			
	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
ILUMINACIÓN	194	100	0	294	0	0	0	0
VENTILACIÓN	260	34	0	294	0	0	0	0
PINTURA DE MUROS	248	46	0	294	0	0	0	0
HERRERÍA	294	0	0	294	0	0	0	0
TECHOS	294	0	0	294	0	0	0	0
PISOS	294	0	0	294	0	0	0	0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	220	74	0	294	0	0	0	0
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	230	64	0	294	0	0	0	0
SALIDA DE EMERGENCIA	180	114	0	294	0	0	0	0

GLOSARIO	MALO	REGULAR	BUENO
ILUMINACIÓN	Más del 60% de las lámparas y/o sus interruptores no funcionan	Entre el 60% y 90% de las lámparas y/o sus interruptores funcionan	Más del 90% de las lámparas y sus interruptores funcionan
VENTILACIÓN	El plantel no cuenta con sistema de aire acondicionado o se encuentra descompuesto	Existe circulación de aire por ventanas y/o ventiladores que funcionan adecuadamente	Existe sistema de aire acondicionado en operación
PINTURA DE MUROS	Los muros carecen de pintura o más del 70% se encuentra dañada	Entre el 70% y 80% de la pintura esta bien conservada	Más de 80% de la pintura se encuentra bien conservada y tiene apariencia aceptable
HERRERÍA	Más del 60% de los cancelos y puertas metálicas carecen de pintura y/o estan oxidadas	Entre el 60% y 80% de los cancelos y puertas metálicas estan pintadas	Más del 80% de los cancelos estan pintados y sin oxidación
TECHOS	Más del 60% no cuentan con recubrimientos de acabados y sin impermeabilización	Entre el 60% y 80% estan recubiertos y con impermeabilización adecuadamente	Más del 80% cuentan con recubrimientos e impermeabilización adecuados
PISOS	Más del 60% de los pisos no tienen recubrimiento o estos estan dañados	Entre el 60% y 80% de los recubrimientos estan conservados	Más del 80% de los recubrimientos de los pisos estan en óptimas condiciones de uso



ELABORÓ

Nombre: Valery Shantal Ortiz Pedrozo
 Responsable: Jefa Del Departamento De Recursos Materiales
 Correo-e: ecalvo@ipn.mx
 Telefono: 57296000 ext. 46212
 Firma: _____

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
 Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
 Correo-e: ecalvo@ipn.mx
 Telefono: 57296000 Ext. 62436
 Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: Gonzalo Trujillo Chávez
 Responsable: Director
 Correo-e: encbdireccion@ipn.mx
 Telefono: 57296000 ext. 46269
 Firma: _____

SELLO DE LA UNIDAD



GLOSARIO	MALO	REGULAR	BUENO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Más del 60% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros no funcionan	Entre el 60% y 80% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros funcionan	Más del 80% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros operan correctamente
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	Más del 60% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas, y tanques estan dañados y/o no funcionan	Entre el 60% y 80% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas y tanques funcionan	Más del 80% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas, y tanques funcionan
SALIDA DE EMERGENCIA	No tiene o no funciona	Es insuficiente para la capacidad de la sala	Es adecuada y cuenta con señalización



ELABORÓ

Nombre: Valery Shantal Ortiz Pedrozo
Responsable: Jefa Del Departamento De Recursos Materiales
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 ext. 46212
Firma: _____

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 Ext. 62436
Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: Gonzalo Trujillo Chávez
Responsable: Director
Correo-e: encbdireccion@ipn.mx
Telefono: 57296000 ext. 46269
Firma: _____

SELLO DE LA UNIDAD